



# **JetViewSoft**

## **Versions Update**

### **von V3.3.5 auf V3.3.6**

Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

# **Jetter**

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.6	<p>JetViewSoft unterstützt die neuen Displays JVM 407B und JVM 104.</p> <p><b>#ID 2968</b> Beim Deployment ( Plattform ER-STX (S) ) werden immer alle Sprachen deployed, obwohl nur eine Sprache ausgewählt ist.</p> <p><b>#ID 2975</b> Durch die Konvertierung eines Projekts mit der Version 3.2 oder kleiner werden senkrechte/waagerechte Linien um die halbe Linienstärke falsch positioniert.</p> <p><b>#ID 2976 (JVER)</b> Nach der Eingabe eines Wertes über das Numpad wird der Inhalt des betreffenden Eingabefeldes nicht mehr aktualisiert.</p> <p><b>#ID 2989</b> Leerzeichen am Ende eines Objektnamens führen zu einer fehlerhaften Ausgabe des Compilers. Die Leerzeichen werden vom Compiler durch den '_' ersetzt.</p> <p><b>#ID 2990</b> Der eingestellt Font für das Objekt MeterEx entspricht nicht dem sichtbaren Font in der Entwurfsansicht. Die Laufzeit JVER hat den Font korrekt dargestellt.</p> <p><b>#ID 2996</b> Beim MeterEx-Objekt werden bei bestimmten Konfiguration die Beschriftungen an der falschen Position angezeigt.</p>	✓	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>